

# G 600

## Glas- und Keramikbeschichtung

### Anwendungsanleitung

Die Anwendung der Glas- und Keramikbeschichtung mit Lotuseffekt folgt in drei Schritten.

1. Die Oberfläche sorgfältig von Schmutz-, Öl- und Fettverunreinigungen mit dem T 520 Grundreiniger vorreinigen.
2. Anschließend die Versiegelung auf die trockene Oberfläche sparsam aufsprühen und mit dem Microfasertuch blau streifenfrei auspolieren. Pro qm werden ca. 10-15 ml G 600 benötigt. Wir empfehlen die Oberfläche abschnittsweise zu versiegeln.
3. Die Versiegelung nun mindestens 30 Minuten trocknen lassen. Nach maximal 24 Stunden Trocknungszeit ist die Versiegelung komplett ausgehärtet und hat die volle Wirksamkeit. Der Lotuseffekt tritt bereits direkt nach der Anwendung ein.

### Reinigung der beschichteten Oberfläche:

Da Schmutz, Bakterien und Kalk nicht fest auf der Beschichtung haftet, sind keine aggressiven Reiniger erforderlich. Oberfläche bei nachlassendem ABERLEFFekt mit einem Schwamm und einem milden Reiniger säubern. Die Beschichtung erfordert weiterhin die regelmäßige, jedoch deutlich erleichterte Reinigung der Oberfläche. Sollte der Lotuseffekt nachlassen, kann zum Auffrischen des Effekts wie bei der Erstbehandlung verfahren werden.

Bitte beachten Sie die Sicherheitshinweise auf der Flasche der Versiegelung G 600 und des Reinigers T 520. Wir empfehlen das Tragen von Schutzhandschuhen, da die Versiegelung der Haut Feuchtigkeit entzieht. Bei sämtlichen Fragen wenden Sie sich an unseren Support unter [info@hcr-hygiene.de](mailto:info@hcr-hygiene.de)